



Vergölst GmbH

Schweriner Str. 57-59

23909 Ratzeburg

Telefonnummer: (04541)3678

Faxnummer: (04541)83715

Kunde:		Datum:	10.05.2019 11:02
Firma:		Fgst.-Nr.:	
Kennzeichen:	RZ-AS 447	Techniker:	
Kilometerstand:	132619	Auftrags-Nr.:	

FAHRZEUG-VERMESSUNGS-PROTOKOLL

NISSAN, 2006, MICRA (K12) C+C 16" Rad

Primäre Winkel			Vorher	Fahrzeugdaten		Nachher
				Min.	Max.	
Vorne	Nachlauf	Links	5°16'	3°42'	5°12'	5°17'
		Rechts	4°51'	3°42'	5°12'	4°49'
	Sturz	Links	-0°07'	-0°51'	0°39'	-0°10'
		Rechts	-0°13'	-0°51'	0°39'	-0°20'
	Spur	Links	-0°52'	0°00'	0°04'	0°02'
		Rechts	-1°02'	0°00'	0°04'	0°02'
Gesamt		-1°54'	0°00'	0°08'	0°05'	
Hinten	Sturz	Links	-1°22'	-1°35'	-0°11'	-1°22'
		Rechts	-1°11'	-1°35'	-0°11'	-1°11'
	Spur	Links	0°05'	0°00'	0°20'	0°05'
		Rechts	0°11'	0°00'	0°20'	0°11'
		Gesamt	0°16'	0°00'	0°40'	0°16'
	Fahrachswinkel		0°03'	----		0°03'
Sekundäre Winkel			Vorher	Fahrzeugdaten		Nachher
				Min.	Max.	
Spreizung		Links	10°09'	9°03'	10°33'	10°05'
		Rechts	10°12'	9°03'	10°33'	10°12'
Eingeschlossener Winkel		Links	10°02'	----	----	9°55'
		Rechts	9°58'	----	----	9°52'
Spurdifferenzwinkel		Links	----	----	----	----
		Rechts	----	----	----	----
Max. Lenkeinschlag innen		Links	----	----	----	----
		Rechts	----	----	----	----
Vorspurkurven-Änderung		Links	----	----	----	----
		Rechts	----	----	----	----
Radversatz		Vorne	-0mm	----	----	-0mm
		Hinten	2mm	----	----	2mm
Spurweitendifferenz			30mm			30mm
Radstandsdifferenz			-3mm			-3mm
Fahrzeugniveau vorne		Links	----	----	----	----
		Rechts	----	----	----	----
Fahrzeugniveau hinten		Links	----	----	----	----
		Rechts	----	----	----	----
Rahmenwinkel						----